



Kia Brasil
Av. Francisco Ernesto Fávero, 662 - Jardim Rancho Grande - Itu/SP
CEP 13309-290 T *55 11 4024 8000 E kia@kia.com.br

RECEBIDO
PROCON-DF
PROTOCOLO/NUDOI
14/04/2023

Itu/SP, 05 de abril de 2023.

Ao

Governo do Distrito Federal

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania

Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON

SCS Venâncio, nº 2000, bloco B-60, sala 240

Brasília - Distrito Federal - CEP 70.333-900 - Telefone: (61) 3905-7826

Assunto: **CAMPANHA DE CHAMAMENTO "RECALL"**

VEÍCULO: KIA/SPORTAGE 3ª Geração

COMPONENTE AFETADO: MULTI FUSÍVEL DA CAIXA DE JUNÇÃO.

Prezado Senhor,

Em cumprimento à determinação contida na Portaria MJSP nº 618, de 01 de julho de 2019, serve a presente para comunicar-lhes sobre decisão adotada por esta empresa, no sentido de implementar a campanha de chamamento ("recall") em assunto.

A IDENTIFICAÇÃO DESTE FORNECEDOR É:

Razão Social: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Nome de fantasia: Kia Brasil

Atividades Econômicas: Comércio e varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CNPJ/MF: 63.728.562/0001-76

Endereço: Avenida Francisco Ernesto Fávero, nº 662 - Jardim Rancho Grande - ITU - SP
- CEP 13309-290

Telefone: (11) 4024-8000 (PABX)

Site: www.kia.com.br

Endereço eletrônico: qualidade@kia.com.br

Nome procurador responsável e qualificação: GABRIEL FLORENZIANO LOUREIRO, brasileiro, casado, engenheiro e Diretor Técnico, titular da Cédula de Identidade RG nº



29.033.081-6 SSP/SP, e do CPF nº 221.443.108-07, com endereço comercial na Avenida Francisco Ernesto Fávero, nº 662 – Jardim Rancho Grande - ITU – SP - CEP 13309-290.

VEÍCULOS ENVOLVIDOS: MARCA KIA, MODELO SPORTAGE 3ª Geração, ano modelo 2014 a 2016, produzidos no período compreendido entre 14 de novembro de 2013 e 10 de novembro de 2015.

LOTE DA PEÇA AFETADA (multi fusível da caixa de junção): 14E01 ao 15K10


CHASSIS DOS VEÍCULOS AFETADOS: os veículos objetos da presente campanha de chamamento "recall" estão distribuídos nos seguintes intervalos de chassis:

INTERVALO DE SÉRIE DO CHASSIS:

VEÍCULO	CHASSI
KIA/SPORTAGE	do E7573104 ao G7878875

* somente os oitos últimos algarismos correspondem à sequência serial do veículo a ser observada

FOTO DO VEÍCULO E DO COMPONENTE AFETADO



Componente Afetado
Multi Fusível



Componente Complementar
Tampa Superior do Compartimento



Veículo
Sportage 3ª Geração

COMPONENTE AFETADO: multi fusível da caixa de junção. Como consequência, se fará necessária a substituição da tampa superior do compartimento em que se encontra o componente afetado, haja vista que o multi fusível melhorado é mais alto que o anterior.

DESCRIÇÃO DA ANOMALIA E RAZÕES TÉCNICAS: Em caso de corrente excessiva no circuito elétrico da caixa de fusível central, pode ser que o fusível de proteção do ABS (freio anti blocante) e sistema ESC (controle eletrônico de estabilidade) não sofra a ruptura necessária. Esta corrente excessiva, sem a devida ruptura dos fusíveis de proteção podem resultar em danos nos componentes elétricos da caixa de fusíveis do



compartimento do motor, ocasionando a inoperância destes sistemas (ABS, ESC e controle de tração).

Na hipótese de o veículo apresentar a anomalia, o sistema de frenagem, estabilidade e tração funcionarão de maneira convencional, sem assistência eletrônica, mantendo as condições de direção, permitindo que o veículo seja conduzido até um local seguro para a chamada de socorro e, posteriormente, encaminhado para uma concessionária autorizada da marca "KIA". Ainda, na hipótese de o veículo apresentar a anomalia, a luz de aviso do sistema ABS permanecerá acesa no painel do veículo, informando ao motorista acerca da irregularidade no sistema.

RISCOS E IMPLICAÇÕES: danos no circuito elétrico do sistema ABS (freio anti blocante), sistema ESC (controle eletrônico de estabilidade), caso equipado, e sistema de controle de tração, ocasionando a inoperância destes sistemas quando em trânsito, e, conseqüentemente, eventuais casos de incêndio e acidentes em geral, com possíveis danos materiais e lesões graves ou até fatais aos ocupantes do veículo.

DATA E MODO COMO A NOCIVIDADE DO PRODUTO FOI DETECTADA: o inconveniente fora inicialmente detectado na Coreia do Sul. Assim, após analisar os registros dos veículos produzidos, a fabricante coreana KIA CORPORATION identificou os lotes comprometidos e informou à KIA BRASIL, na data de **03/04/2023** (doc. 01), que dentre os veículos afetados, 9.196 (nove mil, cento e noventa e seis) veículos montados com as peças possivelmente comprometidas foram enviados ao Brasil, e, portanto, comercializados no território brasileiro, devendo, assim serem submetidos à campanha de "recall".

Ou seja, somente em **03/04/2023** a KIA BRASIL tomou conhecimento da necessidade de realização de "recall" nos veículos objeto da presente campanha, iniciando-se, portanto, a presente campanha de chamamento "recall" dos veículos que se encontram em território brasileiro, conforme determina a legislação em vigor.

QUANTIDADE DE VEÍCULOS AFETADOS: 9.196 (nove mil, cento e noventa e seis) unidades do veículo KIA/SPORTAGE.

NÚMERO DE CLIENTES ATINGIDOS: 9.196 (nove mil, cento e noventa e seis) unidades do veículo KIA/SPORTAGE.



Kia Brasil

Av. Francisco Ernesto Fávero, 662 - Jardim Rancho Grande - Itu/SP
CEP 13309-290 T *55 11 4024 8000 E kia@kia.com.br

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO DA FEDERAÇÃO:

UF	Estado	QUANTIDADE
AC	Acre	24
AL	Alagoas	65
AM	Amazonas	85
AP	Amapá	2
BA	Bahia	235
CE	Ceará	71
DF	Distrito Federal	198
ES	Espírito Santo	339
GO	Goiás	348
MA	Maranhão	90
MG	Minas Gerais	517
MS	Mato Grosso do Sul	14
MT	Mato Grosso	114
PA	Pará	52
PB	Paraíba	72
PE	Pernambuco	122
PI	Piauí	54
PR	Paraná	705
RJ	Rio de Janeiro	1244
RN	Rio Grande do Norte	72
RO	Rondônia	39
RR	Roraima	1
RS	Rio Grande do Sul	983
SC	Santa Catarina	781
SE	Sergipe	89
SP	São Paulo	2849
TO	Tocantins	31
		9196

* os veículos objeto da presente campanha são importados da Coréia do Sul e após o ingresso em território nacional não foram exportados para outros países.

* todos os veículos foram comercializados aos consumidores finais, inexistindo veículos em estoque



Kia Brasil

Av. Francisco Ernesto Fávero, 662 - Jardim Rancho Grande - Itu/SP
CEP 13309-290 T +55 11 4024 8000 E kia@kia.com.br

MEDIDAS PROPOSTAS PARA SOLUCIONAR O INCONVENIENTE: substituição do multi fusível da caixa de junção e, conseqüentemente da tampa superior do compartimento, haja vista a alteração da altura do componente afetado.

RESPOSTA AO INCISO VIII, PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 3º, DA PORTARIA Nº 618/2019: A Kia Brasil não tem qualquer registro de acidentes no território nacional ou mesmo em qualquer outro país em virtude do inconveniente ora noticiado.

PLANO DE MÍDIA (art. 3º, §1º, inciso IX, c/c artigo 4º, Portaria nº 618/2019):

1 – A veiculação publicitária ocorrerá entre os dias 10/04/2023 a 02/05/2023.

2 – Meios de Comunicação e Frequência de Veiculação (doc. 02):

Televisão: SBT, durante o horário do Programa Primeiro Impacto – das 6:00h às 07:00h, 02 (duas) inserções de 1' (um minuto), nos dias 10/04 e 17/04/2023 (doc. 03).

Rádio: RD NOVA BRASIL, durante o horário do programa Nova Manhã - das 06:00h às 09:00h, 02 (duas) inserções de 1' (um minuto), nos dias 10/04 e 17/04/2023 (doc. 04).

Jornais de grande circulação: Jornal "O ESTADO DE SÃO PAULO", no dia 10/04/2023, 01 (uma) inserção de ¼ de página; e Jornal "O DIA", nos dias 10/04, 17/04 e 24/04/2023 e 02/05/2023, totalizando 04 (quatro) inserções de ¼ de página cada (doc. 05).

Site: www.kia.com.br, desde o dia 10/04/2023 até o término da campanha 10/04/2023.

3 – O modelo do aviso de risco a ser veiculado segue em anexo (doc. 06).

4 – O custo estimado total para as veiculações publicitárias será de R\$90.489,06 (noventa mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e seis centavos, constando do documento anexo à presente comunicação o valor individualizado de cada serviço/veiculação - (doc. 02).

5 – Justificativa dos meios de comunicação escolhidos: Dentre os meios indicados no artigo 4º, § 1º, da Portaria MJSP nº 618/2019, os quais são de livre escolha do fornecedor, conforme disciplinado no §3º de referido dispositivo, a KIA BRASIL optou pelos meios de maior alcance nacional entre os consumidores, restando devidamente cumprida a exigência de uma veiculação por meio escrito, uma por meio de sons e uma por sons e imagens. Ainda, o aviso de risco será inserido no site da empresa/marca, na sistemática de "até dois clicks", podendo ser acessado por qualquer consumidor, a



qualquer momento, como é o caso, por exemplo, das demais campanhas já efetuadas pela KIA BRASIL e que ainda se encontram divulgadas por referido meio, respeitando-se o prazo de 05 (cinco) anos determinado no §4º, do dispositivo supra referido.

PLANO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (art. 3º, §1º, inciso X, c/c art. 5º, Portaria nº 618/2019):

1 – Formas de atendimento: através das concessionárias integrantes da rede KIA BRASIL.

2 – locais e horários: em qualquer concessionária da marca "KIA" estabelecida em território nacional, em horário comercial (8:00h às 17:00h).

3 – Duração média do atendimento: aproximadamente 01 (uma) hora.

4 – Data do início do atendimento: 10/04/2023.

5 – Plano de Contingência e estimativa de prazo para adequação completa de todos os produtos ou serviços afetados: A presente campanha terá início no dia **10 de abril de 2023** e término previsto para **10 de abril de 2024**, mantendo, portanto, prazo estimado para adequação dos produtos de 01 (um) ano. Entretanto, **toda a Rede de Concessionários e de Serviços Autorizados Kia** permanecerá, por tempo indeterminado, à disposição dos respectivos consumidores para que providenciem a substituição gratuita do componente objeto da campanha.

MODELO DO AVISO DE RISCO AO CONSUMIDOR (art. 6º, Portaria nº 618/2019):

A comunicação também será realizada através de carta registrada aos proprietários de todos os veículos afetados, bem como mediante e-mail e aplicativo próprio disponibilizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (caso o consumidor tenha aderido à solução tecnológica). Todas as modalidades de comunicação serão encaminhadas mediante o sistema integrado do RENAVAL, conforme o modelo de aviso que segue em anexo (doc. 07).

Finalmente, informa a KIA BRASIL que o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN fora devidamente noticiado do lançamento da presente campanha de chamamento destinada aos veículos KIA/SPORTAGE, mediante comunicado protocolado



Kia Brasil

Av. Francisco Ernesto Fávero, 662 - Jardim Rancho Grande - Itu/SP
CEP 13309-290 T +55 11 4024 8000 E kia@kia.com.br

diretamente naquela repartição, ao mesmo tempo em que fora comunicado esse zeloso Órgão.

Na expectativa de haveremos prestado as informações devidas, colocamo-nos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sendo o que havia a informar, subscrevemos consignando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

Gabriel Florenziano Loureiro
Engenheiro e Diretor Técnico

	RESTRICTED	
	Model	Sportage (Third Generation)
	Group	Body Electrical System (92)
	Number	KRE23-92-P490-SL
Subject Sportage (Third Generation) - Junction Box Multi fuse and Upper cover Replacement	Date	April, 3 th 2023
	Type	Recall

1. DESCRIPTION

This bulletin provides methods to replace 'HECU Multi fuse & Upper Cover' on some Sportage (Third Generation) vehicles.

■ **Countermeasure/remedy**


Junction Box Multi fuse and upper cover Replacement

2. EFFECTIVE VEHICLE INFORMATION

■ **Model:** Sportage (Third Generation)

■ **Applicable vehicle production date range:** 11/14/2013 ~ 11/10/2015

3. PARTS INFORMATION

PART NAME	PARTS DESCRIPTION	REMARKS
Multi fuse & Upper cover		U.S. Territories : GUAM, SAMOA, SAIPAN, PUERTO RICO, BRITISH VIRGIN ISLANDS
	91KIT3WGENQQK	
	91KIT3WUSAQQK (Only for U.S. Territories)	


4. OPERATION CODE AND TIME

OP CODE	OPERATION	OP TIME	NATURE	CAUSE
221031R0	Multi fuse & upper cover Replacement	0.3	B11	ZZ7

5. SERVICE PROCEDURE

Replacement of Junction Box Multi fuse & Upper cover


1. Disconnect the negative (-) battery terminal and open the junction box upper cover(A).



2. Remove the multi fuse(B) and the retaining nut(C) after loosening it.


Nut Tightening Torque:

9.8~11.7 Nm (1.0~1.2 kgf.m, 7.2~8.7 lb-ft)



3. Install the new multi fuse(D).

New Multi Fuse



4. Install the new fuse box upper cover.



KIA
ORÇAMENTO RECALL SPORTAGE 2014 A 2016 (3a. Geração)
CRONOGRAMA GERAL
 31/03/2023

MEIO / MERCADO	FORMATO	Abril							Maio							TT INSERÇÕES	TOTAL CUSTO KIA														
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6
TELEVISÃO Mercado: Nacional SBT	60"	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	S	S	S	S	S	D	S	S	S	S	S	S	D	S	S	S	S	S	D	2	35.352,00
RÁDIO Mercado: Rede NOVA BRASIL FM	60"																													2	6.719,22
JORNAL São Paulo O Estado de São Paulo	1/4 PÁGINA																													1	15.387,84
Rio de Janeiro O Dia	1/4 PÁGINA																													4	28.800,00
TOTAL MÍDIA - CUSTO KIA															9	86.259,06															
CUSTOS DE PRODUÇÃO																															
Custo total do filme																	4.000,00														
Envio de material (peach)																	230,00														
TOTAL MÍDIA - CUSTO KIA																4.230,00															
TOTAL CUSTO KIA - MÍDIA + PRODUÇÃO																	90.489,06														

KIA
ORÇAMENTO RECALL - TELEVISÃO

31/03/2023

EMISSORA/PROGRAMA	DIA DE EXIBIÇÃO	HORARIO	ABRIL							TT INS	UNIT BRUTO TABELA	TT BRUTO TABELA	NEG	UNIT. BRUTO NEGOCIADO	TOTAL BRUTO NEGOCIADO	TT CUSTO KIA						
			10 S	11 T	12 Q	13 Q	14 S	15 S	16 D								17 S	18 T	19 Q	20 Q	21 S	22 S
DURAÇÃO 60" NACIONAL TV SBT PRIMEIRO IMPACTO 1	SEG/SEX	6H00/07H00	1												1	2	196.400,00	392.800,00	90%	19.640,00	39.280,00	35.352,00
TOTAL TV ABERTA																35.352,00						

Comunicado de Recall

A Kia Brasil, preocupada com a segurança de seus clientes, comunica o início de campanha de chamamento (recall) para os veículos KIA/SPORTAGE (3ª Geração), ano modelo 2014 a 2016, produzidos entre 14/11/2013 e 10/11/2015, com finais de chassis abaixo relacionados:

MODELO	CHASSIS*
SPORTAGE	do E7573104 ao G7878875

*Observar somente os oito últimos dígitos do número do chassi.

Componente envolvido: multifusível da caixa de junção.

Razões técnicas: em caso de corrente excessiva no circuito elétrico do sistema ABS (freio antiblocante), sistema ESC (controle eletrônico de estabilidade) e sistema de controle de tração, poderá ocorrer uma demora na ruptura dos fusíveis de proteção, com possíveis danos nos componentes elétricos da caixa de fusíveis do compartimento do motor, ocasionando a inoperância destes sistemas.

Na hipótese de o veículo apresentar a anomalia, o sistema de frenagem, estabilidade e tração funcionarão de maneira convencional, sem assistência eletrônica, mantendo as condições de direção, permitindo que o veículo seja conduzido até um local seguro para a chamada de socorro e, posteriormente, encaminhado para uma concessionária autorizada da marca "KIA".

Riscos e implicações: danos no circuito elétrico do sistema ABS (freio antiblocante), sistema ESC (controle eletrônico de estabilidade), caso equipado, e sistema de controle de tração, ocasionando a inoperância destes sistemas quando em trânsito e, conseqüentemente, eventuais casos de incêndio e acidentes em geral, com possíveis danos materiais e lesões graves ou até fatais aos ocupantes do veículo.

Importante: na hipótese de o veículo apresentar a anomalia, a luz de aviso do sistema ABS permanecerá acesa no painel do veículo, informando ao motorista acerca da irregularidade no sistema.

Solução: embora não tenhamos conhecimento de quaisquer falhas que tenham acometido os veículos comercializados no Brasil, com vistas à manutenção da qualidade, a Kia Brasil houve por bem promover a substituição do componente que integra as unidades afetadas, sem qualquer custo aos proprietários.

Data do início da campanha: 10/04/2023.

Tempo previsto de reparo: aproximadamente 01 (uma) hora.

Locais de atendimento: solicita-se que os proprietários dos veículos agendem a inspeção do componente em uma revenda Kia, cujos endereços e telefones podem ser obtidos através do site www.kia.com.br ou do telefone 0800 77 11011.



kia.com.br
0800 77 11011

No trânsito, escolha a vida!



Comunicado de Recall

A Kia Brasil comunica a campanha de recall dos veículos **SPORTAGE** produzidos de **14/11/2013** a **10/11/2015**, chassis final **E7573104** ao **G7878875**, para agendar gratuitamente a substituição do multifusível da caixa de junção.

Foi constatado que, no caso de corrente excessiva no circuito elétrico dos sistemas **ABS** e **ESC**, poderá ocorrer demora na ruptura dos fusíveis de proteção, com possíveis danos aos componentes dos sistemas envolvidos, causando sua inoperância.

Nestes casos, os sistemas de frenagem, estabilidade e tração funcionarão de maneira convencional, sem assistência eletrônica, mantendo as condições de direção até que o veículo seja conduzido a um local seguro. Em casos extremos, poderá ocorrer danos no circuito elétrico dos sistemas envolvidos, ocasionando sua inoperância e eventuais casos de incêndio e acidentes, com possíveis danos materiais e lesões graves ou fatais.

Até o momento, não temos registro de casos no Brasil.

Início: 10/04/2023.

Tempo de reparo: aproximadamente uma hora.

Atendimento: Concessionárias Kia disponíveis no site kia.com.br ou telefone **08007711011**.



Itu/SP, xxxx de xxxx de 2023.

Ilmo(a). Sr(a).

XXXXXXXX

..... (endereço completo)

Assunto: **CAMPANHA DE CHAMAMENTO "RECALL"**
VEÍCULOS: KIA/SPORTAGE 3ª Geração
COMPONENTE AFETADO: MULTI FUSÍVEL DA CAIXA DE JUNÇÃO

Prezado(a) Senhor(a):

A Kia Brasil, preocupada com a segurança e satisfação de seus clientes, dentre os quais Vossa Senhoria se inclui, comunica o início de campanha de chamamento (Recall) para os veículos abaixo identificados:


VEÍCULOS ENVOLVIDOS: MARCA KIA, MODELO SPORTAGE, ano modelo 2014 a 2016, produzidos no período compreendido entre 14 de novembro de 2013 e 10 de novembro de 2015.

INTERVALO DE SÉRIE DO CHASSIS:


VEÍCULO	CHASSI
KIA/SPORTAGE	do E7573104 ao G7878875

* somente os oito últimos algarismos correspondem à sequência serial do veículo a ser observada

FOTO DO VEÍCULO E DO COMPONENTE AFETADO



Componente Afetado
Multi Fusível



Componente Complementar
Tampa Superior do Compartimento



Veículo
Sportage

LOTE DA PEÇA AFETADA: 14E01 ao 15K10

Cumpramos esclarecer que em caso de corrente excessiva no circuito elétrico do sistema ABS (freio anti-blocante), sistema ESC (controle eletrônico de estabilidade) e sistema de controle de tração, poderá ocorrer uma demora na ruptura dos fusíveis de proteção. Esta corrente excessiva, sem a devida ruptura dos fusíveis de proteção, podem resultar em danos nos componentes elétricos da caixa de fusíveis do compartimento do motor, ocasionando a inoperância destes sistemas.

Na hipótese de o veículo apresentar a anomalia, o sistema de frenagem, estabilidade e tração funcionarão de maneira convencional, sem assistência eletrônica, mantendo as condições de direção, permitindo que o veículo seja conduzido até um local seguro para a

chamada de socorro e, posteriormente, encaminhado para uma concessionária autorizada da marca "KIA".

Em casos extremos, poderá ocorrer danos aos circuitos elétricos dos sistemas ABS, ESC e controle de tração, ocasionando sua inoperância quando em trânsito e resultando em eventuais incêndios e acidentes em geral, com consequentes danos materiais e lesões graves ou até fatais aos ocupantes do veículo.

Embora não tenhamos conhecimento de quaisquer falhas que tenham acometido os veículos comercializados no Brasil, com vistas à manutenção da qualidade, a Kia Brasil houve por bem promover a substituição do componente que integra a unidade afetada.

Portanto, convocamos Vossa Senhoria para que, a partir de 10/04/2023, providencie o agendamento da substituição do componente anunciado, em uma revenda "KIA" de sua preferência, destacando a importância do pronto atendimento a esta convocação.

Os endereços e telefones de todas as Concessionárias estabelecidas em território nacional encontram-se disponibilizados no site www.kia.com.br ou através do telefone 0800 77 11011.

Insta ressaltar que os serviços a serem executados com a presente campanha de chamamento não implicará em custos a Vossa Senhoria, visto que as despesas para promover a substituição do componente anunciado serão suportadas pela fabricante coreana, KIA CORPORATION.

Salientamos que de acordo com o artigo 7º, da Portaria MJSP nº 618/2019, bem como do artigo 4º, da Portaria Conjunta nº 03/2019, será fornecido certificado de atendimento ao chamamento, com indicação do número da campanha, descrição do reparo, local, data, horário e duração do atendimento.

Finalmente, ressaltamos a importância do atendimento da presente campanha, em cumprimento ao comando contido no §4º, artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: "*As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículo não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar no Certificado de Licenciamento Anual*".

Sendo o que havia a informar, e confiando no pronto atendimento por parte de Vossa Senhoria, subscrevemos consignando votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

	INICIAL	FINAL
VIN	KNAPC817BE7573104	KNAPC817BG7878875
VIS	E7573104	G7878875
FABRICAÇÃO	14/11/2013	19/11/2015
MOD1	P58934	P584501
ANOMODELO	2014	2016
LOTES DE PEÇAS	14E01	15K10
MODELO	SPORTAGE	

Total	Total
9196	9196
RJ	1244
PR	705

Cod MMV	MMV Teinet	MMV Docum	No	Quant
222931	SPORTAGE EX 2.0 FFG4	SPORTAGE EX2 OFFG4	3542/11	9194
222932	SPORTAGE LX 2.0 FFG3	SPORTAGE LX2 OFFG3	3554/11	2
				0
				0
				0
				0
				9196

VEÍCULO					Veículos atingidos/UF	Consumidores atingidos/UF	REGIÃO	UF
Marca	Modelo	Versão	CHASSI	CAT Nº	(Nº)	(Nº)		
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	24	24	Norte	AC
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	85	85		AM
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	2	2		AP
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	52	52		PA
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	39	39		RO
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	1	1		RR
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	31	31		TO
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	65	65	Nordeste	AL
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	235	235		BA
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	71	71		CE
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	90	90		MA
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	72	72		PB
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	122	122		PE
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	54	54		PI
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	72	72	RN	
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	89	89	SE	
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	339	339	Sudeste	ES
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	517	517		MG
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	1244	1244		RJ
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	2848	2848	Sul	SP
JKIA	SPORTAGE	LX2 OFFG3	E7573104 ao G7878875	3554/11	1	1		PR
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	705	705		RS
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	983	983	C. Oeste	SC
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	781	781		DF
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	197	197		DF
JKIA	SPORTAGE	LX2 OFFG3	E7573104 ao G7878875	3554/11	1	1	C. Oeste	GO
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	348	348		MS
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	14	14		MS
JKIA	SPORTAGE	EX2 OFFG4	E7573104 ao G7878875	3542/11	114	114		MT
					9196	9196		

Distribuição por Estado

Região	Estado	UF	Vendidos
Norte	Acre	AC	24
Norte	Amazonas	AM	85
Nordeste	Amapá	AP	2
Norte	Pará	PA	52
Norte	Rorôndônia	RO	39
Norte	Roraima	RR	1
Norte	Tocantins	TO	31
Nordeste	Alagoas	AL	65
Nordeste	Bahia	BA	235
Nordeste	Ceará	CE	71
Nordeste	Maranhão	MA	90
Nordeste	Paraíba	PB	72
Nordeste	Pernambuco	PE	122
Nordeste	Piauí	PI	54
Nordeste	Sergipe	SE	89
Nordeste	Rio Grande do Norte	RN	72
Sudeste	Espírito Santo	ES	339
Sudeste	Minas Gerais	MG	517
Sudeste	Rio de Janeiro	RJ	1244
Sudeste	São Paulo	SP	2849
Sul	Paraná	PR	705
Sul	Rio Grande do Sul	RS	983
Sul	Santa Catarina	SC	781
Centro-Oeste	Distrito Federal	DF	198
Centro-Oeste	Goiás	GO	348
Centro-Oeste	Mato Grosso do Sul	MS	14
Centro-Oeste	Mato Grosso	MT	114
Total			9196